

# 6636 Metallbearbeitung für Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechniker (H3) Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung

In dem Kurs „Metallbearbeitung für LAP Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechniker“ werden Sie auf den mechanischen Teil der praktischen Prüfarbeit vorbereitet.

## Die Inhalte:

Folgende Arbeiten werden im Kurs durchgeführt:

- Messen
- Anreißen
- Feilen
- Sägen
- Bohren
- Gewindeschneiden

## Mitzubringen:

Arbeitskleidung ist für den Besuch des Kurses zwingende Voraussetzung. Darunter versteht man:

- Arbeitsmantel oder Overall oder Latzhose+ Jacke
- Sicherheitsschuhe
- Kopfbedeckung

Eine Kursteilnahme ohne diese Sicherheitsbekleidung ist ausnahmslos nicht möglich.

## Der Hinweis:

Für die Vorbereitung auf den theoretischen Teil der Lehrabschlussprüfung sollten Sie Kurs 6629 „VBK Vorbereitungskurs auf die Lehrabschlussprüfung SPS für Elektroberufe“ und für das Fachgespräch Kurs 6635 „Vorbereitungskurs auf die Lehrabschlussprüfung Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechniker (H3)“ besuchen.

Eine eventuelle Abmeldung oder Verschiebung der Lehrabschlussprüfung wirkt sich nicht auf Ihre Kursbuchung aus! Wenn Sie den Kurs - egal aus welchem Grund - doch nicht besuchen wollen, müssen Sie sich unbedingt spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn abmelden, ansonsten wird Ihnen eine Stornogebühr verrechnet!



Kursbuchung und weitere Details unter **6636** im WIFI-Kundenportal:  
[www.wifi.at/ooe](http://www.wifi.at/ooe)