

4323 Schweißwerkmeister International Welding Practitioner (IWP)

Der Vorbereitungslehrgang zur Schweißaufsicht ohne entsprechenden Lehrabschluss. Sie bereiten sich bestens vor um anschließend zur Schweißaufsicht ausgebildet zu werden.

Die Zielgruppe:

Personen, ohne Lehrabschluss die eine Ausbildung zur Schweißaufsicht anstreben

Die Voraussetzungen:

- [Siehe IIW Zugangsvoraussetzungen](#)
- [Zugangsvoraussetzungen IWP](#)
- [Praxisbestätigung Vorlage](#)

Für die Zulassung zur Abschlussprüfung

regelmäßiger Besuch (90%) des Lehrgangs; positive Beurteilung (mindestens 2/3) der abzulegenden schriftlichen Zwischenprüfungen (MCTs)

Die Inhalte:

- Schweißverfahren und Ausrüstung
- Werkstoffe und deren Verhalten beim Schweißen
- Konstruktion, Gestaltung und Berechnung
- Fertigung und Anwendungstechnik

Die Schweißpraxis:

Gem. den Richtlinien ist eine praktische Schulung im Ausmaß von 38 Lehreinheiten (6 LE Autogen, je 8 LE E-Hand und WIG, 16 LE MAG incl. Fülldrahtschweißen) zu absolvieren. Diese Praxisausbildung wird während des Lehrgangs durchgeführt.

Hinweis:

Ihre Daten müssen für die Prüfungen und Diplome an den ANB Österreich weitergegeben werden.



Kursbuchung und weitere Details unter **4323** im WIFI-Kundenportal:
www.wifi.at/ooe