

8138 Metallbearbeitung für Zerspanungstechniker:innen (H8)

Nach dem Kursbesuch von „Metallbearbeitung für Zerspanungstechniker:innen (H8)“ sind Sie optimal auf die Prüfungssituation für die Lehrabschlussprüfung im konventionellen Bereich des Zerspanungstechnikers vorbereitet.

Drehen - Theorie:

- Aufbau der Spitzendrehmaschine
- Spannmöglichkeiten an der Drehmaschine
- Schneidstoffe - Drehwerkzeuge
- Schnittgeschwindigkeit
- Allgemeine Unfallverhütung

Fräsen - Theorie:

- Aufbau der Fräsmaschine
- Schneidstoffe - Fräswerkzeuge
- Bestimmung der Schnittgeschwindigkeit
- Schnitttiefe und Vorschubbestimmung
- Teilapparat – direktes und indirektes Teilen
- Allgemeine Unfallverhütung

Fräsen – Drehen - Praxis:

Anfertigen von verschiedenen Werkstücken mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Sämtliche Arbeitstechniken werden an der Fräs- und Drehmaschine durchgeführt.

Die Zielgruppe:

Lehrlinge, die kurz vor ihrer Lehrabschlussprüfung stehen.

Konventionelle Vorbereitung:

In diesem Vorbereitungskurs wird auf konventionellen Drehmaschinen gearbeitet – für die zyklengesteuerte Vorbereitung empfehlen wir Kurs „8172 – Drehen 2“.

Hinweis:

Eine eventuelle Abmeldung oder Verschiebung der Lehrabschlussprüfung wirkt sich nicht auf Ihre Kursbuchung aus! Wenn Sie den Kurs - egal aus welchem Grund - doch nicht besuchen wollen, müssen Sie sich unbedingt spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn abmelden, ansonsten wird Ihnen eine Stornogebühr verrechnet!

Wichtige Empfehlung:

- Für die Vorbereitung auf das Fachgespräch zum/zur Zerspanungstechniker:in (H8) empfehlen wir Ihnen den Kurs 8128 - Metallfachkunde für Werkzeugbau- (H6) und Zerspanungstechniker:innen (H8)
- Für die praktische CNC-Vorbereitung zum Zerspanungstechniker (H8) empfehlen wir Ihnen die Kurse
 - 5202 - CNC-Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung Zerspanungstechniker:in – Heidenhain



Kursbuchung und weitere Details unter **8138** im WIFI-Kundenportal:

www.wifi.at/ooe

8138 Metallbearbeitung für Zerspanungstechniker:innen (H8)

- 5203 - CNC-Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung Zerspanungstechniker:in – Siemens

Mitzubringen:

Arbeitskleidung ist für den Besuch des Kurses zwingende Voraussetzung. Darunter versteht man:

- Arbeitsmantel oder Overall oder Latzhose + Jacke
- Sicherheitsschuhe
- Kopfbedeckung

Eine Kursteilnahme ohne diese Sicherheitsbekleidung ist ausnahmslos nicht möglich.



Kursbuchung und weitere Details unter **8138** im WIFI-Kundenportal:
www.wifi.at/ooe