## 6661 Auffrischungskurs für Befähigungsnachweis für Arbeiten unter Niederspannung gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110 R16

Sie frischen Ihre im Grundkurs "Befähigungsnachweis für Arbeiten unter Niederspannung", Kursnr. 6660 erworbenen Kenntnisse auf und erhalten Ihre fachliche Qualifikation nach § 6.3.3. aus ÖVE EN 50110 (jährliche Auffrischung).

## Der Inhalt:

- Rechtliche Aspekte und aktuelle Rechtslage
- Aktuelle Arbeitsmethoden und Arbeitsverfahren

## Die Zielgruppe:

Personen, die ihre bestehende fachliche Qualifikation zum Arbeiten unter Niederspannung aufrechterhalten möchten, müssen lt. § 6.3.3. aus ÖVE EN 50110 R 16 jährlich eine Auffrischungsschulung nachweisen, alternativ zum Praxisnachweis im Betrieb.

Für Personen, die noch keine derartige Qualifikation erworben haben, empfehlen wir den Kurs 6660 "Arbeiten unter Niederspannung.

## Hinweis:

Laut ÖVE EN 50110-1 muss jede elektrische Anlage unter der Verantwortung einer Person, des Anlagenverantwortlichen, stehen. Für Anlagenverantwortliche empfehlen wir deshalb zusätzlich den Besuch des Kurses 6663 "Anlagenverantwortlicher für elektrische Anlagen nach EN 50110-1".

